

SIGH | REPORTE DE INSPECCIÓN

CORPORACIÓN AUKA

DATOS GENERALES

Sede:	Monasterio San Pedro	Tipo de Habitación:	
N° Habitación:	337	Fecha / Hora:	27/04/2026 15:11
Encargado:	Paola Esquivel	Camarero(a):	Nahuel

DETALLE DE REVISIÓN

Categoría	Ítem	Estado
Amenities	Jabón, shampoo, acondicionador	BUENO
Amenities	Reposición completa de amenities	BUENO
Amenities	Papel higiénico completo	BUENO
Amenities	Botellas de agua / Café / Té	BUENO
Amenities	Kit de higiene (según categoría)	BUENO
Detalles Finales	Aroma agradable al ingresar	BUENO
Detalles Finales	Cama bien tendida	BUENO
Detalles Finales	Almohadas bien acomodadas	BUENO
Detalles Finales	Información del hotel visible	BUENO
Detalles Finales	Decoración y orden establecido completo	BUENO
Detalles Finales	TV en canal CNN y volumen 10	BUENO
Equipamiento	TV funcionando con control	BUENO
Equipamiento	Luces y lámparas operativas	BUENO
Equipamiento	Clóset con perchas completas	BUENO
Equipamiento	Bolsa y lista de lavandería	BUENO
Equipamiento	Hervidor y cafetera operativos	BUENO
Equipamiento	Maletero en buen estado	BUENO
Equipamiento	Mesa de escritorio en buen estado	BUENO
Equipamiento	Veladores en buen estado	BUENO
Equipamiento	Teléfono operativo y limpio	BUENO

Categoría	Ítem	Estado
Equipamiento	Caja fuerte operativa	BUENO
Equipamiento	Control remoto operativo	BUENO
Limpieza	Sábanas limpias y sin manchas	BUENO
Limpieza	Toallas completas y en buen estado	BUENO
Limpieza	Baño desinfectado (ducha, WC, lavamanos)	BUENO
Limpieza	Pisos aspirados o trapeados	BUENO
Limpieza	Vidrios y espejos sin manchas	BUENO
Limpieza	Duchas limpias libres de sarro	BUENO
Limpieza	Limpieza debajo de la cama	BUENO
Mantenimiento	Grifería sin filtraciones	BUENO
Mantenimiento	WC (inodoro) funcionando sin fallas	BUENO
Mantenimiento	Paredes sin humedad o daños	BUENO
Mantenimiento	Muebles en buen estado (sillas, sillones, mesas, etc)	BUENO
Mantenimiento	Duchas operativas	BUENO
Seguridad	Detector de humo operativo	BUENO
Seguridad	Ventanas y puertas cierran correctamente	BUENO
Seguridad	Cerraduras operativas	BUENO
Seguridad	Llave funcional	BUENO

RESUMEN DE ESTADOS	
Malo:	0
Regular:	0
Bueno:	38